



Agenția pentru Protecția Mediului Suceava

Nr. 6170 din 09.06.2017

Buletin pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în județul SUCEAVA în data de 08/06/2017

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCE- LENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	EM3	Poiana Stampei							
2.	SV1	Suceava, str. Mărășești nr. 57, Colegiul Național Mihai Eminescu							
3.	SV2	Suceava, cartier Burdujeni, str. Tineretului f.n., Grădinița nr. 12							
4.	SV3	Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.	date insuficiente						

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori:

- la EM3: dioxid de azot (NO₂), ozon (O₃), monoxid de carbon (CO).
- la SV1: dioxid de sulf (SO₂), dioxid de azot (NO₂), ozon (O₃), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM₁₀).
- la SV2: dioxid de sulf (SO₂), dioxid de azot (NO₂), ozon (O₃), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM₁₀).
- la SV3: dioxid de azot (NO₂) – indice specific 1.

Datele sunt furnizate de stația/stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului amplasate în județul Suceava.

Datele la pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM₁₀) utilizate în evaluarea indicelui zilnic sunt **orientative** (măsurate automat prin metoda nefelometrică); acestea pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei de laborator a PM₁₀ prin metoda gravimetrică, de referință (vezi Informarea lunară privind evoluția calității aerului ce se regăsește pe site-ul <http://apmsv.anpm.ro>).

Director Executiv
Vasile OȘEAN

Contact APM Suceava

Nume/prenume: Mihaela Poleacu

Adresă de e-mail: relatii publice@apmsv.anpm.ro Telefon: 0230 51 40 56

